

Communauté d'Agglomération

Epernay, Coteaux et

Plaine de Champagne

Diagnostic du système d'assainissement d'Athis

Carte de l'aptitude des sols à l'assainissement non-collectif

Dessiné par : RS
Vérifié par : PM

VERDI

VERDI Nord de France
Siège social :
80 rue de Marcq
CS 90049
59 441 WASQUEHAL
CEDEX

Légende

- Cadastre

Batiments

Parcelles
- Réseau

Eaux usées

Eaux pluviales

Unitaire

Refoulement EU
- Poste de refoulement

STEP
- Zones à urbaniser
- Aptitude des sols à l'assainissement non-collectif

Niveau 1 : sol apte sans restriction à l'assainissement non collectif

Epuration et infiltration en sol naturel (tranchées d'épandage ou lit d'épandage à faible profondeur selon la place disponible)

Niveau 2 : sol favorable à l'assainissement non collectif avec quelques contraintes du fait de la présence d'un sous-sol trop filtrant.

Nécessite un filtre à sable non drainé.

Niveau 3 : sol peu favorable à l'assainissement non collectif en raison de la présence de stagnation d'eau.

Nécessite un filtre à sable drainé

Niveau 4 : sol défavorable à l'assainissement non collectif en raison de l'engorgement voire de la stagnation d'eau à faible profondeur

Nécessite un tertre filtrant ou filière compacte sur dalle de lestage.

