



Résultat Sondage à la tarière manuelle
Rue de la Petite Garenne à ATHIS



Réalisé le : 21/08/2024

par : RS

Lieu : Rue de la Petite
Garenne

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

Légende :				
Texture		Symbole	couleur du sol	Symbole
Limon	L		Jaune	
Limon argileux	LA		Orangé	
Limon sableux	LS		Rouge	
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron	
Sable	S		Blanc	
Sable limoneux	SL		Beige	
Sable argileux	SA		Gris	
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive	
Argile	A		Vert	
Argile sableuse	AS		Bleu	
Argile limoneuse	AL		Noir	
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als			

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun/beige avec fragments de craie. Refus de tarière dans la craie à 60 cm de profondeur.
Absence de trace d'oxydation.





Résultat Sondage à la tarière manuelle
Rue des Planchottes à ATHIS



Réalisé le : 21/08/2024

par : RS

Lieu : Rue des Planchottes

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

<u>Profondeur</u>	<u>Couleurs</u>	<u>Textures</u>	<u>Taches</u>
0 à 10			
10 à 20			
20 à 30			
30 à 40			
40 à 50	Refus de tarière dans la craie		
50 à 60			
60 à 70			
70 à 80			
80 à 90			
90 à 100			
100 à 110			
110 à 120			
120 à 130			
130 à 140			
140 à 150			
150 à 160			

Légende :				
Texture		Symbole	couleur du sol	Symbole
Limon	L		Jaune	
Limon argileux	LA		Orangé	
Limon sableux	LS		Rouge	
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron	
Sable	S		Blanc	
Sable limoneux	SL		Beige	
Sable argileux	SA		Gris	
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive	
Argile	A		Vert	
Argile sableuse	AS		Bleu	
Argile limoneuse	AL		Noir	
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als			

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun/beige avec fragments de craie.
Craie à faible profondeur ne permettant pas d'investiguer le terrain au-delà de 40 cm.
Absence de trace d'oxydation.



Réalisé le : 21/08/2024

par : PM

Lieu : D3 (cimetière)

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

<u>Profondeur</u>	<u>Couleurs</u>	<u>Textures</u>	<u>Taches</u>
0 à 10			
10 à 20			
20 à 30			
30 à 40			
40 à 50	Refus de tarière dans la craie		
50 à 60			
60 à 70			
70 à 80			
80 à 90			
90 à 100			
100 à 110			
110 à 120			
120 à 130			
130 à 140			
140 à 150			
150 à 160			

Légende :				
Texture		Symbole	couleur du sol	Symbole
Limon	L		Jaune	
Limon argileux	LA		Orangé	
Limon sableux	LS		Rouge	
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron	
Sable	S		Blanc	
Sable limoneux	SL		Beige	
Sable argileux	SA		Gris	
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive	
Argile	A		Vert	
Argile sableuse	AS		Bleu	
Argile limoneuse	AL		Noir	
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als			

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun/beige avec nombreux fragments de craie.
Craie à faible profondeur ne permettant pas d'investiguer le terrain au-delà de 40 cm.
Absence de trace d'oxydation.





Résultat Sondage à la tarière manuelle
D3 à ATHIS (entrée de village)



Réalisé le : 21/08/2024

par : PM

Lieu : D3 (entrée de village)

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

Légende :				
Texture		Symbole	couleur du sol	Symbole
Limon	L		Jaune	
Limon argileux	LA		Orangé	
Limon sableux	LS		Rouge	
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron	
Sable	S		Blanc	
Sable limoneux	SL		Beige	
Sable argileux	SA		Gris	
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive	
Argile	A		Vert	
Argile sableuse	AS		Bleu	
Argile limoneuse	AL		Noir	
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als			

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun à beige avec fragments de craie. Refus de tarière dans la craie à 90 cm de profondeur.
Absence de trace d'oxydation.





Résultat Sondage à la tarière manuelle
D3 à ATHIS (Cappy)



Réalisé le : 21/08/2024

par : PM

Lieu : D3 (Cappy)

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

Légende :				
Texture		Symbole	couleur du sol	Symbole
Limon	L		Jaune	
Limon argileux	LA		Orangé	
Limon sableux	LS		Rouge	
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron	
Sable	S		Blanc	
Sable limoneux	SL		Beige	
Sable argileux	SA		Gris	
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive	
Argile	A		Vert	
Argile sableuse	AS		Bleu	
Argile limoneuse	AL		Noir	
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als			

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun/beige avec nombreux fragments de craie.
Craie à faible profondeur ne permettant pas d'investiguer le terrain au-delà de 40 cm.
Absence de trace d'oxydation.





Résultat Sondage à la tarière manuelle
Rue des Charmilles à ATHIS



Réalisé le : 21/08/2024

par : PM

Lieu : Rue des Charmilles

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

Légende :			
Texture		Symbole	couleur du sol
Limon	L		Jaune
Limon argileux	LA		Orangé
Limon sableux	LS		Rouge
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron
Sable	S		Blanc
Sable limoneux	SL		Beige
Sable argileux	SA		Gris
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive
Argile	A		Vert
Argile sableuse	AS		Bleu
Argile limoneuse	AL		Noir
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als		

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun/beige avec nombreux fragments de craie.
Craie à faible profondeur ne permettant pas d'investiguer le terrain au-delà de 50 cm.
Absence de trace d'oxydation.





Résultat Sondage à la tarière manuelle
Rue de la Louvetière à ATHIS



Réalisé le : 21/08/2024

par : PM

Lieu : Rue de la Louvetière

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

<u>Profondeur</u>	<u>Couleurs</u>	<u>Textures</u>	<u>Taches</u>
0 à 10			
10 à 20			
20 à 30			
30 à 40			
40 à 50			
50 à 60	Refus de tarière dans la craie		
60 à 70			
70 à 80			
80 à 90			
90 à 100			
100 à 110			
110 à 120			
120 à 130			
130 à 140			
140 à 150			
150 à 160			

Légende :				
Texture		Symbole	couleur du sol	Symbole
Limon	L		Jaune	
Limon argileux	LA		Orangé	
Limon sableux	LS		Rouge	
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron	
Sable	S		Blanc	
Sable limoneux	SL		Beige	
Sable argileux	SA		Gris	
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive	
Argile	A		Vert	
Argile sableuse	AS		Bleu	
Argile limoneuse	AL		Noir	
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als			

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun clair légèrement argileux avec nombreux fragments de craie.
Craie à faible profondeur ne permettant pas d'investiguer le terrain au-delà de 50 cm.
Absence de trace d'oxydation.





Résultat Sondage à la tarière manuelle
Rue de la Brûlerie (école) à ATHIS



Réalisé le : 21/08/2024

par : RS

Lieu : Rue de la Brûlerie
(école)

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

Légende :			
Texture		Symbole	couleur du sol
Limon	L		Jaune
Limon argileux	LA		Orangé
Limon sableux	LS		Rouge
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron
Sable	S		Blanc
Sable limoneux	SL		Beige
Sable argileux	SA		Gris
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive
Argile	A		Vert
Argile sableuse	AS		Bleu
Argile limoneuse	AL		Noir
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als		

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun clair légèrement argileux avec fragments de craie et de remblais.
Refus de tarière à 50 cm de profondeur dans les remblais.
Absence de trace d'oxydation.





Résultat Sondage à la tarière manuelle
Rue des Proventes à ATHIS



Réalisé le : 21/08/2024

par : RS

Lieu : Rue des Proventes

Météo : Soleil

Traces d'hydromorphie : Non

Légende :			
Texture		Symbole	couleur du sol
Limon	L		Jaune
Limon argileux	LA		Orangé
Limon sableux	LS		Rouge
Limon faiblement argileux et/ou sableux	Lsa		Brun/marron
Sable	S		Blanc
Sable limoneux	SL		Beige
Sable argileux	SA		Gris
Sable faiblement argileux et/ou limoneux	Sal		Olive
Argile	A		Vert
Argile sableuse	AS		Bleu
Argile limoneuse	AL		Noir
Argile faiblement limoneuse et/ou sableuse	Als		

Autres	Matière organique		Oxydation	
	craie ou Tuffeau		Eaux	
	Silex/cailloux		Réduction	
	remblais		Taches Femg	
	Concrétions Femg			

Résumé du sondage :

Limon brun avec fragments de craie et de remblais. Refus de tarière à 70 cm de profondeur dans les remblais.
Absence de trace d'oxydation.

